



— obszar badań (dlałka nr 796/1)

● OW-1 wykonany otwór rzędna [m npm]
 geotechniczny głębokość [m ppt]
 205.4
 3.0

I—I' linia wykonanego przekroju
 geotechnicznego

	GEO ART INVEST centrum badań geologicznych	Mapa dokumentacyjna	Załącznik 2.B
			Skala 1:1000
<p><i>OPINIA GEOTECHNICZNA</i> <i>określająca geotechniczne warunki posadowienia</i> <i>na terenie działek nr 49, 796/1 i 1338 w miejscowości Bychawa</i> <i>w ramach zadania "Rewitalizacja Bychawy"</i></p>			
	Data:	Nazwisko:	Podpis:
Opracował:	10.2017	Paula Szast	